

Silensor-sl reparieren: Musterrechnung Verbinderwechsel

Zahntechnische Leistungen nach BEL II 2014 für die Instandsetzung einer Unterkieferprotrusionsschiene

KOSTENTRÄGER	PREISLISTE	PREISSTAND
Gesetzliche Krankenversicherung	BEL II 2014	September 2026

NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	EINZELPREIS	MATERIAL	LEISTUNG
8500	Grundeinheit Instandsetzung/Erweiterung Einmal je Unterkieferprotrusionsschiene	1,00	64,05		64,05
5110	Protrusionselement UKPS Zwei Verbinder, auch für die Erneuerung ansetzbar	2,00	19,98		39,96
200	Verbinder für Schnarcherschutz + Knöpfe Material	1,00	45,75	45,75	
9335	Versandkosten UKPS Hinweg und Rückweg	2,00	7,20		14,40
Summe Material					45,75
Summe Leistung					118,41
Gesamtsumme					164,16
zzgl. 7,00 % MwSt.					11,49
Endbetrag EUR					175,65

Das sind ausschließlich die zahntechnischen Laborkosten für den Wechsel im Labor. Das zahnärztliche Honorar der Praxis ist darin nicht enthalten. Wechselt die Praxis den Verbinder selbst, entfallen diese Kosten. Die übrigen Verbinder der Teilekarte liefern wir mit der fertigen Schiene aus.

Weitere Instandsetzungspositionen nach BEL II 2014

8500	Grundeinheit Instandsetzung/Erweiterung UKPS	Einmal je UKPS, in Verbindung mit 5100, 5110, 5200, 5210, 8511, 8512, 8513 oder 8514
5100	Befestigungselement Protrusionselement	Bis zu viermal, gilt auch für Instandsetzungen
5110	Protrusionselement UKPS	Bis zu zweimal, auch für die Erneuerung eines Protrusionselements
5210	Einfaches gebogenes Halteelement UKPS	Auch für die Erneuerung eines Halteelements
8085	Teilunterfütterung einer Basis UKPS	Einmal je Basis. Für die Sicherung des Protrusionsgrads mit einem zweiten Modell sind 0015 und 0115 ansetzbar, 0125 nicht
8511	Erneuerung Basis UKPS	Erneuerung einer Kunststoffbasis im Ober- und Unterkiefer
8512	LE Sprung/Bruch UKPS	Je zusammenhängende Sprunglinie und je Bruch einmal
8513	LE Basisteil Kunststoff UKPS	Nur wenn an derselben Stelle keine andere Leistung erbracht wird
8514	LE Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten UKPS	Je Halte- oder Stützvorrichtung

Welche Positionen im Einzelfall zutreffen, hängt vom Schaden und vom Schientyp ab. Das Reinigen und Polieren einer UKPS ist keine Kassenleistung.

Preise nach BEL II 2014, Stand September 2026, Änderungen vorbehalten. Diese Musteraufstellung ist unsere Auslegung des Leistungsverzeichnisses und ersetzt keine Abrechnungsberatung. Die Auslegung der zuständigen KZV kann abweichen.